

令和2年3月末時点での計画になっております。
計画が決定し次第、更新します。

通学路危険箇所一覧

明智小中学校

令和2年3月末

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道363号	明智町吉良見、大田地内	工業団地から名古屋市、豊田市へ向かうアクセス道路であり、大型車も多く、路肩幅が狭く、危険	歩道整備、側溝修繕 カラー舗装	岐阜県
主要道 瑞浪上矢作線	東山2(工業団地に向かう, 東山二丁目住宅地側)	工業団地に向かう車の交通量が多く、通学時間と重なり、白線のみで歩道のない部分が極めて危険。集団登校、通学班長指導(安全な道路横断の仕方、路側帯白線内を歩行すること等)PTAや家庭でも危険箇所については指導している	歩道整備	岐阜県
市道 明智町73号線 明智駅前杉平線 宮町的場線	市場町からB&Gまでの区間	路上駐車が多い。路側帯の白線が消えかかっている部分があり、わかりにくい。	区画線の引き直し グリーンベルトの設置	恵那市
市道 市場東山線 明智町42号線	恵那南高等学校前の歩道	歩道の白線が消えかかっている箇所があり、急カーブであるため、車側から歩行者に気づきにくい。それにもかかわらず、車は比較的スピードを出して通行しているため通学時は非常に危険である。	歩道・区画線の引き直し グリーンベルトの設置	恵那市