

所 管	建設部リニア都市計画局都市整備課		
担 当	吉村	問い合わせ	0573-26-2111

報 道 機 関 各位

中央公園外周のフェンス破損について

恵那市大井町の中央公園において、公園外周のフェンスが壊される事案が発生したので、お知らせします。

1. 被害日時

令和7年11月12日（水曜日）午後6時から同月18日（火曜日）午前11時までの間

2. 被害場所

恵那市大井町 中央公園の北西の外周フェンス

3. 被害品

フェンス9枚（1枚の大きさ たて1.2m×よこ2m）

4. 状 況

同公園に設置されているフェンスが倒されているとの市民からの通報を受け、現地確認したところ、外周フェンスが約18メートルにわたりなぎ倒されていることが判明したもの

5. 現在の状況

フェンス周囲をカラーコーンで囲い、一時的な安全性を確保している

6. 公園の利用

通常どおり利用可能