

恵那市の市道に架かる橋梁の個別施設計画

施設名	延長 (m)	幅員 (m)	所 在	路線名	点検実績								点検計画				点検結果		修繕実績								修繕計画									
					H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	備考	実施	判定	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5									
石ヶ洞トンネル	250.00	8.9	山岡町馬場山田	山岡町68号線					○						○		H30年度	II																		
無名橋	9.60	12.5	山岡町田沢	黒羽根山野田線					○						○		H30年度	I																		

○対策の優先順位の考え方

恵那市では路線の重要性(交通量等)や損傷の度合いを総合的に考え、優先順位を決定しています。

※修繕計画は、上記点検結果によるほか、長寿命化修繕計画により、修繕を行うものがあります。

※修繕計画は、毎年の点検結果により、計画を見直します。

修繕計画・・・ ○:設計 ■:工事

橋梁点検の判定区分

区 分	状 態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

恵那市の市道に架かる橋梁の個別施設計画

施設名	延長 (m)	幅員 (m)	所 在	路線名	点検実績								点検計画				点検結果		修繕実績								修繕計画									
					H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	備考	実施	判定	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5									
大井小学校前横断歩道橋	19.00	1.5	大井町	羽根平舟山1号線				○						○			H29年度	I																		
武並小学校前横断歩道橋	14.60	2	武並町竹折	上野深萱線				○						○			H29年度	II																		

○対策の優先順位の考え方

恵那市では路線の重要性(交通量等)や損傷の度合いを総合的に考え、優先順位を決定しています。

※修繕計画は、上記点検結果によるほか、長寿命化修繕計画により、修繕を行うものがあります。

※修繕計画は、毎年の点検結果により、計画を見直します。

修繕計画・・・ ○:設計 ■:工事

橋梁点検の判定区分

区 分	状 態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態