

令和2年3月末時点での計画になっています。
計画が決定し次第、更新します。

通学路危険箇所一覧

飯地小学校

令和2年3月末

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道 飯地中野方線	各務造園の古い家と横の道	ガードレールがなく下に滑り落ちそう。白線の幅が狭い。台に乗って遊ぶと危険。道の端を歩かない、台に乗らないよう指導している。	構造物撤去 ガードレール設置	恵那市
市道 飯地町35号線	五毛座裏～学校横の道・振興事務所裏道・小学校の後ろの道	通学路だが除雪道になっておらず、雪が降ると冬凍結する。道端から落ちたり、滑ったりして転び、危険である。慎重に歩く。走らない。道の真ん中を歩くよう指導した。	融雪剤散布 区画線の設置 グリーンベルトの設置	地域 恵那市